

Станок

для вышивания крестиком




Руководство по сборке

Здравствуйте!

Спасибо за выбор этого станка!

Здесь я опишу сборку, чтобы помочь Вам избежать разочарования и как можно быстрее перейти к радости творчества с новой свободой.

(если данное руководство покажется излишне подробным, отнеситесь к этому с юмором)



Такой набор деталей содержится в коробке.

Здесь (слева направо):

2 направляющие (круглые в сечении и самые длинные - 60 см. - детали, на которые будет крепиться канва);

4 элемента опорной конструкции (они имеют много отверстий, что позволит менять высоту рабочей поверхности);



2 основания опорной конструкции (в них всего по 2 отверстия);

2 кронштейна (они уже собраны);

Комплект болтов с шайбами и гайками (их ровно столько, сколько нужно плюс 2 запасных).



Пора приступать к сборке!

1. Положите основания опорной конструкции (палочки, где по 2 отверстия) зеркально-симметрично, чтобы они смотрели выемками друг на друга



2. Прикрепите к основаниям элементы опорной конструкции (палочки, у которых много отверстий и есть выемки). Это должно выглядеть, как показано на картинках выше и слева.


3. С другой стороны к основаниям прикрепите остальные элементы. На картинках ниже видно как это должно быть. Две конструкции при правильной сборке будут зеркальным отражением друг друга.





4. Теперь к готовым опорным конструкциям с внутренней стороны (см. картинку выше) крепятся кронштейны для направляющих.


5. И финальный этап - вставляем в кронштейны направляющие.
Устойчивость станка зависит от крепления направляющих в кронштейнах. Если гайки затянуты неплотно - станок может шататься



С другой стороны, слишком сильно затянув гайки, можно сломать кронштейны (теоретически)



Станок позволяет менять высоту рабочей поверхности



Можно закреплять направляющие на нужном расстоянии

Можно задать наиболее удобный угол наклона рабочей поверхности.



Контакты:

сайт: <http://krestik-standok.narod.ru>
e-mail: krestik.stanok@yandex.ru
Skype: shuraosh